



SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
SECCIÓN MEXICANA



BOLETÍN DE PRENSA

SITUACIÓN EN PRESAS INTERNACIONALES LA AMISTAD Y FALCÓN

La Sección mexicana de la Comisión internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), informa que en seguimiento del análisis y evaluación de las condiciones hidrológicas del sistema del Río Bravo, el Comisionado mexicano Roberto F. Salmón Castelo y el Comisionado estadounidense Ed Drusina, han determinado la conveniencia de reducir el nivel de extracción en la Presa Internacional Falcón y mantener la extracción actual en la Presa de La Amistad.

Ambos Comisionados han tomado esta determinación teniendo en cuenta la evolución que han tenido los niveles y extracciones de las Presas Internacionales, así como de las presas mexicanas Venustiano Carranza, sobre el Río Salado, Las Blancas sobre el Río Álamo y el Cuchillo y Marte R. Gómez, sobre el Río San Juan, así como el comportamiento de las lluvias y escurrimientos en la parte media y baja de la cuenca del Río Bravo.

En tal sentido, los Comisionados han acordado que las extracciones de la Presa Falcón se reduzcan de 325 a 240 m³/s, a partir de las 12:00 horas del 20 de octubre de 2010 y se mantenga la extracción de 120 m³/s en la Presa La Amistad.

Como se ha informado previamente, la Comisión busca mantener la capacidad de conservación en las presas internacionales y con ello tener disponible toda la capacidad de control de avenidas para cualquier potencial escurrimiento que pudiera generarse antes de concluir la temporada de lluvias. Asimismo, busca manejar de manera segura los flujos en el tramo del Río Bravo comprendido entre Reynosa y Matamoros, Tam. Actualmente la Presa de La Amistad tiene un almacenamiento de 4,137 millones de metros cúbicos (Mm³), en tanto que la Presa Falcón cuenta con un almacenamiento de 3,392 Mm³.

La Sección mexicana de la CILA continuara informando de la evolución y comportamiento en el sistema de presas del Río Bravo, y en su caso, de la necesidad de efectuar modificaciones en las extracciones de las presas internacionales Amistad y Falcón. Asimismo, mantiene una adecuada coordinación con la Sección estadounidense y con la Comisión Nacional del Agua, para asegurar la correcta operación del sistema hidráulico del Río Bravo. La información de los escurrimientos del Río Bravo puede consultarse en la página www.sre.gob.mx/cila.

Ciudad Juárez, Chih., a 20 de octubre de 2010.